


## Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

KSOS MBP Nowa Huta

Kraków, osiedle Kolorowe 29 b

## I. Grafika systemu uzdatniania wody (SUW)



## II. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu MBP Nowa Huta

## 1. Niecka sportowa - obieg

| III. Informacja o stanie jakości wody :  |
|--|
| <b>Niecka sportowa</b>   |
| Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. |
| Badanie kontrolne z dnia: 12.03.2025   |
| Następne badanie: 02-03.04.2025  |
| <b>System cyrkulacji – obieg I</b>   |
| Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. |
| Badanie kontrolne z dnia: 12.03.2025   |
| Następne badanie: 15-17.04.2025  |

Zbiorcza ocena roczna Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: Woda w Międzyszkolnym Basenie Pływackim osiedle Kolorowe odpowiada wymaganiom Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r ws. wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Pływalnia uzyskała pozytywną zbiorczą roczną ocenę za rok 2024 wydaną przez PPIS w Krakowie – Znak pisma NK.0441.30.2025

z dnia 05.03.2025

Kierownik Obiektu

Izabela Skórska

