


Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

KSOS MBP Nowa Huta

Kraków, osiedle Kolorowe 29 b

I. Grafika systemu uzdatniania wody (SUW)



II. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu MBP Nowa Huta

1. Niecka sportowa - obieg

III. Informacja o stanie jakości wody :
Niecka sportowa
Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.
Badanie kontrolne z dnia: 03.04.2025
System cyrkulacji – obieg I
Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.
Badanie kontrolne z dnia: 03.04.2025
WODA PITNA-KRAN
Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.
Badanie kontrolne z dnia: 03.04.2025