


Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

KSOS MBP Nowa Huta

Kraków, osiedle Kolorowe 29 b

I. Grafika systemu uzdatniania wody (SUW)



II. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu MBP Nowa Huta

1. Niecka sportowa - obieg

III. Informacja o stanie jakości wody : Niecka sportowa Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Badanie kontrolne z dnia: 09.05.2025
System cyrkulacji – obieg I Woda nie spełnia wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Nieznaczne przekroczenie bakterii z grupy legionella. Ilość przekroczenia 16 jtk/100 ml wody. Badanie kontrolne z dnia: 09.05.2025 Przeprowadzono działania naprawcze. Data wykonania badania po czynnościach naprawczych 28.05.2025



KRAKOWSKI
SZKOLNY
OŚRODEK
SPORTOWY
im. Szarych Szeregów



Kraków

WODA PITNA-KRAN

Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Badanie kontrolne z dnia: 09.05.2025

Zbiorcza ocena roczna Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: Woda w Międzyszkolnym Basenie Pływackim osiedle Kolorowe odpowiada wymaganiom Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r ws. wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.



KRAKOWSKI
SZKOLNY
OŚRODEK
SPORTOWY

im. Szarych Szeregów