


Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

KSOS MBP Nowa Huta

Kraków, osiedle Kolorowe 29 b

I. Grafika systemu uzdatniania wody (SUW)



II. Rodzaje oraz ilość niefek na terenie obiektu MBP Nowa Huta

1. Niefek sportowa - obieg

III. Informacja o stanie jakości wody : Niefek sportowa
Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Badanie kontrolne z dnia: 05.11.2025
System cyrkulacji – obieg I
Woda nie spełnia norm zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Legionella w ilości 33 jtk/ Badanie kontrolne z dnia: 12.11.2025
WODA PITNA-KRAN
Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Badanie kontrolne z dnia: 05.11.2025


**KRAKOWSKI
SZKOLNY
OŚRODEK
SPORTOWY**

im. Szarych Szeregów

Zbiorcza ocena roczna Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: Woda w Międzyszkolnym Basenie Pływackim osiedle Kolorowe odpowiada wymaganiom Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r ws. wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.