


Komunikat o stanie jakości wody na pływalni
KSOS MBP Nowa Huta

Kraków, osiedle Kolorowe 29 b

I. Grafika systemu uzdatniania wody (SUW)

II. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu MBP Nowa Huta

1. Niecka sportowa - obieg

III. Informacja o stanie jakości wody : Niecka sportowa
Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Badanie kontrolne z dnia: 21.05.2026
System cyrkulacji – obieg I
Woda nie spełnia norm zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Ogólna liczba mikroorganizmów 27 jtk/1ml. Badanie kontrolne z dnia: 21.05.2026
WODA PITNA-KRAN
Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Badanie kontrolne z dnia: 21.05.2026

Zbiorcza ocena roczna Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: Woda w Międzyszkolnym Basenie Pływakim osiedle Kolorowe odpowiada wymaganiom Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r ws. wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.